

# ČEŠTINA

## Používání

- Sejměte ochranný kryt
- Zapnutí nebo vypnutí pomocí tlačítka "ON/OFF"
- Vložte Měřič soli do kapaliny
- Nechte měření zcela stabilizovat
- Neprojiždějte ponornou čárou MAX
- Vyměňte baterie při nízkém stavu baterie (4x LR44)
- Změna z °C na °F: podržte tlačítko „HOLD/TEMP“ 5 sekund

## Měření soli

- Měřič detekuje částice soli ve vodě
- Změřte mezi 0 a 10 000 PPM
- **1000 PPM se rovná 1 gramu na litr**

## Údržba

- Vždy nasadte zpět ochranný kryt
- V případě znečištění opláchněte čistou vodou