


**Teče Vám do bot?  
Protrhli jste tropiko stanu o větvičku či sklo?  
Natrhlí jste si membránovou bundu?**

**LEAR OUTDOOR GRIP  
spolu s praktickou záplatou  
Vám pomůže tento problém vyřešit.**



**LEAR OUTDOOR GRIP** se dobře vsakuje do porézních materiálů, tkanin a nití. S ohledem na své výborné vlastnosti je předurčen pro ošetření švů na stanech, oděvech i obuvi, které chceme mít naprosto nepromokavé. Hodí se na všechny známé „outdoorové“ textilie jako například bavlna, zatíraný nylon nebo tkaniny s membránou (GORE-TEX apod.). S tímto lepidlem můžete lepit i proražený válec nafukovacího raftu či kanoe!

**LEAR OUTDOOR GRIP** dokáže slepit roztrženou tkaninu tzv. spojem natupo (bez přeplátování) a umí zacelit i díru po proříznutí kusu látky (až do délky trhliny 3 cm) pouhým vyplněním lepidlem!

Uchází ti nafukovací karimatka? Ponoř ji nafouknutou do vody, podle bublinek poznáš díru. Až ti karimatka vyschnne, můžeš použít **LEAR OUTDOOR GRIP**. Pokud je to dírka jen malá, například od trnu či špičky nože, perfektně poslouží lepení natupo – lepidlo kápni na dírku a nech ho vytvrdnout. Pokud chceš zvýšit odolnost, můžeš postupně nanést a nechat zaschnout až tři vrstvy, více vrstev je zbytečné. Pokud je díra větší, pomůže ti záplata.

Více o lepení záplat v návodu níže.




### Postup lepení s LEAR OUTDOOR GRIPEM:

Očisti dobře lepené plochy. NEZANEDBEJ tento krok, bývá často fatální při lepení. Nanes tenkou vrstvu lepidla na obě plochy, případně jen na jednu a na tu druhou ji obtiskni.

Pokud můžeš, POŘÁDNĚ prohřej opravovaný materiál i záplatu fénem s horkým vzduchem. Neboj se foukat pár minut, neuškodí to ničemu. Kontroluj lepené materiály, jestli se ti nezačínají tavit, u běžných fénů a materiálů by to neměl být problém. Pokud jsi na cestách, nech lepidlo dobře odvětrat a to alespoň 3, nejlépe však 5 minut.

Poté spoj obě plochy k sobě, secvakni svorkou a nechej pár hodin odpočinout.

V případě, že používáš k opravě záplatu, dodržuj tato pravidla: Záplata musí mít vždy oválný tvar bez ostrých hran. Defekt, který má být přelepen musí záplata přesahovat o 1 cm na každé straně:



Výsledný spoj je odolný vodě i teplotám (-30 °C až +70 °C) a je plně elastický.



Výrobce: LEAR, a.s., Pod Sídlištěm 3, 636 00 Brno, tel. 548 216 591  
info@lear.cz; www.lear.cz; www.abclepida.cz